

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2312/95

20.12.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Embraer. Ylijännitesuojan tarkastus.

Koskee: Kaikkia Embraer EMB-110 Bandeirante-lentokoneita.

Viite: Diretriz de aeronavegabilidade DAE 95-11-02R1.

Voimaantulo: 1.2.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tee generaattorin jänniteensäätimen ylijännitesuojalle 200 lentotunnin kuluessa, kuitenkin viimeistään 15.3.1996 Embraer Service Bulletinin nro. 110-24-0037 mukainen toimintakoe. Toista tarkastus tämän jälkeen 600 lentotunnin välein.
- B. Jos ylijännitesuoja ei läpäise kohdan A mukaista toimintakoetta, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa uuteen.