

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA FI  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2327/96**

31.1.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Cessna. Paineistusjärjestelmän venttiilin vaihto.****Koskee:** Kaikkia lentokoneita Cessna 441, 500, 550 ja 560.**Viite:** FAA AD 95-25-10.**Voimaantulo:** 1.3.1996**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta seuraavassa huollossa, onko lentokoneen paineistusjärjestelmään asennettu Allied Signal Aerospace Service Bulletinissa 103576-21-4054, 103576-21-4056 tai 103648-21-4055 lueteltuja ulosvirtaus/varmuusventtiileitä. Jos mainittuja venttiileitä on asennettu, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Vaihda ulosvirtaus/varmuusventtiili uuteen viimeistään 1.9.1997 Allied Signal Aerospace Service Bulletinin 103576-21-4054 (Cessna 441), 103576-21-4056 (Cessna 500 ja Cessna 550) tai 103648-21-4055 (Cessna 560) ohjeiden mukaisesti.
- C. Tämän määräyksen voimaantulon jälkeen Allied Signal Aerospace Service Bulletinissa 103576-21-4054, 103576-21-4056 tai 103648-21-4055 lueteltuja ulosvirtaus/varmuusventtiileitä ei saa asentaa ilma-aluksiin, ellei venttiiliä pystytä osoittamaan lentokelpoiseksi bulletinin antamien ohjeiden perusteella.