

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2330/96**

19.2.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Pilatus Britten-Norman. Diodien vaihto.**Koskee:** Kaikkia Pilatus Britten-Norman BN2-sarjan lentokoneita.**Viite:** Civil Aviation Authority AD CAA 004-01-96.**Voimaantulo:** 1.4.1996**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko lentokoneeseen tehty muutos NB/M/1148 (70 A:n tasavirtageneraattorin asennus), mutta ei muutosta NB/M/1571 (suurempikapasiteettisen diodin asennus 70 A:n tasavirtageneraattorijärjestelmään). Jos näin on, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Vaihda 50 lentotunnin kuluessa generaattorijärjestelmän diodit 10B1 tai 10D1 diodeihin 60S6 Pilatus Britten-Norman Service Bulletinin BN2-228 osan 3 "ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS" ohjeiden mukaisesti.