

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2349/96**

8.5.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Jetstream. Laskutelinesylintereiden tarkastus.

Koskee: Niitä lentokoneita HP137 Mk1, Jetstream Series 200, 3100 ja 3200, joihin on asennettu seuraavan tyyppiset päälaskutelineet:

Vasemman puoleinen: 1863, 1863/4A, 1863/4B, 1863/4C, B00A702850A, B00A70925A, B01A702925A, B00A703065A, B01A703065A ja A703030A.

Oikean puoleinen: 1864, 1864/4A, 1864/4B, 1864/4C, B00A702851A, B00A702926A, B01A702926A, B00703066A, B01A703066A ja A703031A.

Viite: Civil Aviation Authority AD nro. CAA 005-03-96.

Voimaantulo: 1.6.1996.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta päälaskutelineen sylinterit Jetstream Aircraft Service Bulletin 32-JA960142 ohjeiden ja aikataulun mukaisesti ja korjaa tarvittaessa:

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2140/94.