

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA FI  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2398/96**

4.9.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M5-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Beech. Paineistusjärjestelmän varoventtiilin vaihto.**

**Koskee:** Niitä lentokoneita Beech 400, 400A, MU-300-10, 2000, 200 ja B200, joiden suurin mahdollinen lentokorkeus ylittää 31000 jalkaa, sekä kaikkia koneita Beech 300 ja B300.

**Viite:** FAA AD 96-17-10.

**Voimaantulo:** 15.9.1996

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A. Vaihda Allied Signal Aerospace Service Bulletinissa (SB) 103570-21-4012 revisio 1 (koneet, joihin on asennettu paineistusjärjestelmän varoventtiili osanumeroltaan 103570-25, 103570-26 tai 103570-27) ja SB 103648-21-4022 revisio 1:ssä (koneet, joihin on asennettu paineistusjärjestelmän varoventtiili osanumeroltaan 103648-1, 103648-3, 103648-4, 103648-5, 103648-6, 103648-7 tai 103648-13) lueteltu varoventtiili uuteen viimeistään 15.3.1998 kyseisen Service Bulletinin ohjeiden mukaisesti.
- B. Tämän määräyksen voimaantulon jälkeen ei Allied Signal Aerospace Service Bulletinissa (SB) 103570-21-4012 revisio 1 (koneet, joihin on asennettu paineistusjärjestelmän varoventtiili osanumeroltaan 103570-25, 103570-26 tai 103570-27) ja SB 103648-21-4022 revisio 1:ssä (koneet, joihin on asennettu paineistusjärjestelmän varoventtiili osanumeroltaan 103648-1, 103648-3, 103648-4, 103648-5, 103648-6, 103648-7 tai 103648-13) lueteltuja varoventtiileitä saa asentaa lentokoneisiin, ellei sitä ennen ole varmistettu, että ne täyttävät kyseisen Service Bulletinin asettamat lentokelpoisuusvaatimukset.