

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2418/96**

9.12.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Jetstream. Tuulilasinpyyhkimet.

Koskee: Kaikkia Jetstream HP 137 MK 1-lentokoneita, Jetstream 200-sarjaa, Jetsteram 3100-sarjaa ja Jetstream 3200-sarjaa.

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA 006-08-96.

Voimaantulo: 1.1.1997

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Alla olevat toimenpiteet koskevat lentokoneita, joiden valmistumisesta on kulunut kahdeksan vuotta tai enemmän.

- A.** Vaihda tuulilasinpyyhkimen varren kiinnityspultti uuteen Jetstream Aircraft Service Bulletinin 30-JA950641 osan 1 ohjeiden mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa ja sen jälkeen aina, kun varsi irrotetaan tai vaihdetaan.
- B.** Vaihda tuulilasinpyyhkimien varsi uuteen Jetstream Aircraft Service Bulletinin 30-JA950641 osan 2 ohjeiden mukaisesti 12 kuukauden kuluessa ja sen jälkeen kahdeksan vuoden välein.