

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2481/97**

9.10.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rotax. Polttoainepumpun tarkastus.**Koskee:** Kaikkia Rotax 912A- ja 912F-moottoreita.**Viite:** Austro Control ACL 94.**Voimaantulo:** 15.10.1997**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa moottorikäyttöisen polttoainepumpun (osanumero 996592) sarjanumero. Jos se on 950002 - 970100, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
Huom. Kyseisiä pumppuja on asennettu Rotax 912A-moottoreihin sarjanumeroltaan 4,410.122 - 4,410.180 ja Rotax 912F-moottoreihin sarjanumeroltaan 4,412.502 - 4,412.743. Niitä voi myös olla varaosina.
- B.** Tee polttoainepumpulle (osanumero 996592) Bombardier Rotax Technische Mitteilungin nro. 912-20 ohjeiden mukaiset toimenpiteet.