

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2486/97**

27.10.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Pyrstöroottorin vaihteiston tarkastus.**Koskee:** Kaikkia AS332C/C1/L/ ja -L1-helikoptereita.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN97-322-067**Voimaantulo:** 15.11.1997**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta pyrstöroottorin vaihteiston vällys EUROCOPTER Telex Service No. 05-00-44 ohjeiden mukaisesti noudattaen alla olevaa aikataulua. Toista tarkastus tarvittaessa 100 tunnin välein tai vaihda vaihteisto uuteen tarkastustuloksen perusteella.

1. Tee ensimmäinen tarkastus 25 lentotunnin kuluessa, jos vaihteisto on ollut käytössä 495 lentotuntia tai enemmän uudesta tai viimeisestä peruskorjauksesta;
2. Tee ensimmäinen tarkastus, kun vaihteisto saavuttaa 520 lentotuntia uudesta tai viimeisestä peruskorjauksesta, jos se on ollut käytössä alle 495 lentotuntia uudesta tai viimeisestä peruskorjauksesta.
3. Tee uusi tarkastus 520 lentotunnin välein.
4. Tee varastossa olevalle vaihteistolle tarkastus ennen helikopteriin asentamista.

Lisää tarkastus helikopterin huoltojärjestelmään.