

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2491/97**

7.11.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Raytheon. Happiletkun tarkastus.

Koskee: Kaikkia lentokoneita DH.125-400A, -400B, BH.125-400A, -400B, -600A ja -600B, HS.125-600A, -600B, -700A, -700B, -800A ja -800B sekä niitä lentokoneita Hawker 800 ja 800XP, joiden sarjanumero on 1 - 258294.

Viite: FAA AD 97-21-05.

Voimaantulo: 1.12.1997

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 1.3.1998 mennessä, onko koneeseen tehty muutos 252036 siihen kuuluvine korkeapainehappiletkujen asentamisineen. Jos muutos on tehty, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta Raytheon Service Bulletinin SB.35-46 ohjeiden mukaisesti, onko koneeseen asennettu korkeapainehappiletku, jonka osanumero on WKA 34609. Jos tällainen letku on asennettu, niin vaihda se letkuun, jonka osanumero on 58179-101.