

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 9 82 771  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2493/97**

7.11.1997

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Eurocopter France. Kytkinakselin tarkastus.****Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS332C/C1/L ja -L1.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 97-303-066.**Voimaantulo:** 1.12.1997**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Mittaa 23000 rpm-akselin värähtely seuraavaksi tulevan päivän viimeisen lennon jälkeen tehtävän tarkastuksen yhteydessä Eurocopter France AS332 Service Telexin nro. 63.00.54 kohdan CC.1 ohjeiden mukaisesti. Jos värähtely ylittää annetun arvon, niin tee Service Telexin kohdan CC.2 ja CC. 3 mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa; muussa tapauksessa 25 lentotunnin kuluessa.
- B. Mittaa värähtely 25 lentotunnin välein Service Telexin kohdan CC.4 ohjeiden mukaisesti. Ota tarpeen mukaan yhteys valmistajaan.  
 Lisää tarkastus helikopterin huolto-ohjelmaan.

