

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2504/98**

20.1.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

General Electric. Osien vaihto.**Koskee:** Kaikkia turbiinimoottoreita General Electric CJ610 ja CF700.**Viite:** FAA AD 97-25-08.**Voimaantulo:** 15.2.1998**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

Munkas 1 25.2.98

A. GE CF700-moottorit:

1. Vaihda kaikki GE CF700 Service Bulletinissa (SB) A72-155 luetellut turbiinin vääntörenkaat uusiin 50 lentotunnin tai kahden kuukauden kuluessa, kumpi ensin tulee.
2. Vaihda kaikki GE CF700 SB A72-155:ssä luetellut ahtimen käyttöakselit uusiin 300 lentotunnin tai 12 kuukauden kuluessa, kumpi ensin tulee.

B. GE CJ610-moottorit:

1. Vaihda kaikki GE CJ610 SB A72-174:ssä luetellut turbiinin vääntörenkaat uusiin 50 lentotunnin tai kahden kuukauden kuluessa, kumpi ensin tulee.
2. Vaihda kaikki GE CJ610 SB A72-174:ssä luetellut ahtimen käyttöakselit uusiin 300 lentotunnin tai 12 kuukauden kuluessa, kumpi ensin tulee.

C. Tämän määräyksen voimaantulon jälkeen sellaisten osien asentaminen, joiden sarjanumero on lueteltu yllä mainituissa SB:ssä, on kielletty.

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain lentomoottorikorjaamo lupaehtojensa mukaisesti.