

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2651/99****Muutos 1****9.9.1999**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytysenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jota ilmaismääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmaislain (281/95) 17§:n perusteella.

**Robin. Lämmönvaihtimen vaihto.**

**Koskee:** Kaikkia lentokoneita Avions Robin HR200/100, HR200/100S, HR200/120, HR200/120B, R2100, R2100A, R2112, DR315, DR300/125, DR300/108, DR300/120, DR400/100, DR400/2+2, DR400/125, DR400/120, DR400/120A ja DR400/120D.

**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 1999-114R2.

**Voimaantulo:** 1.10.1999

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Vaihda moottorin ilmanottojärjestelmään kuuluva lämmönvaihdin uuteen Avions Robin Service Bulletinin nro. 160R1 ohjeiden mukaisesti seuraavassa huollossa tai viimeistään 31.12.1999, kumpi tulee ensin, ellei jo ole vaihdettu lentokelpoisuusmääräyksen M 2651/99 mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2651/99.