

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2660/99**

7.5.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Britten-Norman. Ohjaimien putkien tarkastus.

Koskee: Kaikkia lentokoneita Britten-Norman BN2, BN2A, BN2B ja BN2T Islander sekä BN2A Mk III Trislander.

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA006-03-99.

Voimaantulo: 1.6.1999

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta ohjaimien liukuputket viimeistään 1.7.1999 Britten-Norman Service Bulletinin BN2/SB.243 ohjeiden mukaisesti. Jos putki on kulunut liikaa tai vaurioitunut, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa.

Toista tarkastus tämän jälkeen 500 lentotunnin välein.