

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2775/00**

11.7.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M8-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

B-N Group. Korkeusperäsinsaranan korvake

Koskee: Kaikkia B-N Group Ltd:n (entinen Britten-Norman Ltd) lentokoneita BN2, BN2A, BN2B, BN2T ja BN2T-4S Islander.

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA005-03-2000.

Voimaantulo: 10.8.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta korkeusperäsimen ulompien saranoiden sisemmät kiinnityskorvakkeet jokaisessa 100 tunnin huollossa Britten-Norman Service Bulletinin BN2/SB.259 osan I ohjeiden mukaisesti. Jos vikoja löytyy, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- B. Vaihda korkeusperäsimen ulompien saranoiden sisemmät kiinnityskorvakkeet uusiin Britten-Norman Service Bulletinin BN2/SB.259 osan II ohjeiden mukaisesti. Toista kohdan A mukainen tarkastus sen jälkeen 1000 lentotunnin välein.

Lisää tarkastus lentokoneen huolto-ohjelmaan.