

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2798/00**

10.10.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Bombardier. Suojusten asentaminen**Koskee:** Kaikkia lentokoneita CL-600-1A11, - 2A12 ja -2B16.**Viite:** Transport Canada AD CF-2000-30.**Voimaantulo:** 1.11.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa lentokoneen sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Tyyppi	Sarjanumerot
CL-600-1A11 (CL-600)	1004 - 1085
CL-600-2A12 (CL-601)	3001 - 3066
CL-600-2B16 (CL-601-3A/-3R)	5001 - 5194
CL-600-2B16 (CL-604)	5301 - 5392

- B.** Asenna viimeistään 28.2.2001 jonkin alla luetellun Service Bulletinin tai uudemman revision osan 2 ohjeiden mukaisesti lentokoneeseen suojukset. Niiden tarkoituksena on vähentää jään ja sohjon kerääntymistä ohjainjärjestelmän komponentteihin päälaskutelinekuilussa.

Tyyppi	Bombardier Service Bulletin	Päivämäärä
CL-600-1A11 (CL-600)	600-0684	15.7.1998
CL-600-2A12 (CL-601)	601-0507	30.6.1998
CL-600-2B16 (CL-601-3A/-3R)	601-0507	30.6.1998
CL-600-2B16 (CL-604)	604-32-007	30.6.1998