

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2803/00**

6.11.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**SOCATA. Ohjaamon vedenpoistojärjestelmä.****Koskee:** Kaikkia lentokoneita TBM 700.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 2000-373**Voimaantulo:** 1.12.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta 1.12.2000 mennessä, onko lentokoneeseen tehtaalla tehty muutos MOD. 70-109-53 (Ohjaamon vedenpoistiventtiili). Ellei muutosta ole tehty, niin noudata kohdan **B** ohjeita. Jos muutos on tehty, tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Vaihda 110 lentotunnin kuluessa kohdan **A** tarkastuksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2000 runkokaaren C10 kohdalla oleva ohjaamon vedenpoistojärjestelmän venttiili uuteen, suurempiaukkoiseen SOCATA TBM Service Bulletinin nro. 70-082-53 ohjeiden mukaisesti.