

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 9 82 771  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2805/00**

6.11.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**B-N Group. Päälaskutelineen korvakkeiden tarkastus.**

**Koskee:** Kaikkia lentokoneita B-N Group Ltd (entinen Britten-Norman) BN-2, BN2A, BN2B, BN2T, BN2T-4R, BN2T-4S Islander ja BN2A-MkIII Trislander

**Viite:** Civil Aviation Authority AD CAA 005-09-2000

**Voimaantulo:** 1.12.2000

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta päälaskutelineen korvakkeet osanumeroltaan NB-40-0075 B-N Group Service Bulletinin BN-2/SB.273 (SB) osan 1 ohjeiden mukaisesti 50 lentotunnin tai 25 laskeutumisen kuluessa, kumpi ensin tulee. Toista tarkastus tämän jälkeen 100 lentotunnin välein.  
Lisää tarkastus lentokoneen huolto-ohjelmaan.
- B. Jos korvakkeesta kohdan A tarkastuksessa löytyy murtumia, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa uuteen SB:n osan 2 ohjeiden mukaisesti. Jatka sen jälkeen kohdan A mukaista toistuvaa tarkastusta.