

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 9 82 771  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2807/00**

6.11.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Sikorsky. Pääroottorin akselin tarkastus****Koskee:** Kaikkia helikoptereita Sikorsky S-76A, S-76B ja S-76C.**Viite:** FAA AD2000-23-51**Voimaantulo:** 15.11.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pääroottorin akselit osanumeroltaan 76351-09030 ja 76351-09630 väritunkeumamenetelmällä Sikorsky Aircraft Corporation Alert Service Bulletinin nro. 76-66-31 osan 3.A.(1) – 3.A.(8) (ASB) ohjeiden mukaisesti, ellei jo ole tarkastettu aikaisemmin.
- B. Jos akselista kohdan A mukaisessa tarkastuksessa löytyy murtuma, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa sellaiseen lentokelpoiseen akseliin, joka on tarkastettu ASB:n mukaisesti.