

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2809/00**

17.11.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Cessna. Trimmijärjestelmän tarkastus**Koskee:** Kaikkia Cessna 750 Citation X-lentokoneita.**Viite:** FAA AD 98-16-17**Voimaantulo:** 15.12.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tee korkeusvakaimen toissijaiselle trimmijärjestelmälle toimintakoe lennolla 30 vuorokauden välein Cessna Alert Service Bulletinin ASB 750-27-22 (ASB) ohjeiden mukaisesti.
Lisää koe lentokoneen huolto-ohjelmaan.
- B.** Jos toissijainen trimmijärjestelmä ei toimi oikein kohdan A mukaisessa toimintakokeessa, niin tarkasta trimmijärjestelmän aktuaattorin osat ja kytkimet ennen seuraavaa lentoa ASB:n ohjeiden mukaisesti. Jos osista löytyy vettä tai syöpymää, niin korjaa ne ennen lentotoiminnan jatkamista ASB:n ohjeiden mukaisesti.