

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2837/01**

28.2.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Runkokaaren tarkastus.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS332C/C1/L/L1.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 2000-462-076R1.**Voimaantulo:** 1.4.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko helikopteriin tehty muutos MOD 0722907, MOD0725119 tai MOD0725120. Jos muutos on tehty, niin noudata kohdan **B** ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta runkokaari 5295 silmämääräisesti molemmilta puolilta EUROCOPTER AS 332 Alert Telexin nro. 53.01.28R2 kohdan 1.D.2 ohjeiden mukaisesti 50 lentotunnin kuluessa, ei kuitenkaan ennen kuin helikopterin kokonaislentoaika nousee 5050 tuntiin. Tee tämän jälkeen uusi tarkastus 200 lentotunnin kuluessa ensimmäisestä tarkastuksesta ja kolmas tarkastus 250 lentotunnin kuluessa toisesta tarkastuksesta. Jos tarkastuksessa kaaresta löytyy murtumia, ei lentotoimintaa saa jatkaa ennen valmistajan antamia ohjeita.
 Huom. Jos ensimmäinen ja toinen tarkastus on jo tehty Alert telexin edellisten revisioiden mukaisesti, on kolmas tarkastus tehtävä 250 lentotunnin kuluessa laskettuna toisesta tarkastuksesta.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2817/00.