

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2857/01**

3.5.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Bombardier. Laskuteline renkaiden tarkastus.

Koskee: Kaikkia lentokoneita Bombardier Learjet 23, 24, 24A/B/B-A/C/D/D-A/E/F/F-A, 25, 25A/B/C/D/F, 28, 29, 31, 31A, 35, 35A, 36, 36A, 55 ja 55B/C.

Viite: FAA AD 2001-07-11

Voimaantulo: 1.6.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta viimeistään 5.6.2001 päälaskutelineen renkaiden osa- ja sarjanumero Bombardier (Learjet) Advisory Wiren 32-021 ohjeiden mukaisesti. Jos osanumero on Goodyear 178K23-5 ja sarjanumero 0148xxxx - 0152xxxx, niin vaihda rengas ennen seuraavaa lentoa sellaiseen, jonka osa- tai sarjanumero on jokin muu.
- B. Tämän määräyksen voimaantumisen jälkeen ilma-alukseen ei saa asentaa rengasta, jonka osanumero on Goodyear 178K23-5 ja sarjanumero 0148xxxx - 0152xxxx.

Huom. Bombardier (Learjet) AW 32-021 viittaa Goodyear Service Bulletiniin GY SB 2001-32-001.