

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2893/01**

6.9.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen tekniseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulaian (281/95) 17§:n perusteella.

**Eurocopter France. Voimansiirtoputken tarkastus.****Koskee:** Kaikkia helikoptereita EC120B.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2000-176-004R2.**Voimaantulo:** 1.10.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko helikopteriin asennettu vahvistettu moottorin ja pääroottorin vaihteiston välinen yhdysputki osanumeroltaan C631A1101101. Jos kyseinen putki on asennettu, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Tarkasta moottorin ja pääroottorin vaihteiston välinen yhdysputki ennen seuraavaa lentoa Eurocopter EC120B Alert Service Bulletinin (ASB) nro. 05A003 kohdan 2B ohjeiden mukaisesti, ellei jo ole tarkastettu Eurocopter EC120B Service Bulletinin nro. 05.003 mukaisesti.  
Jos tarkastuksessa putkesta löytyy murtumia, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa lentokelpoiseen.
- C. Toista kohdan B mukainen tarkastus aina päivän viimeisen lennon jälkeen tai viiden lentotunnin välein, kumpi tulee ensin.  
Lisää tarkastus helikopterin huolto-ohjelmaan.
- D. Tarkasta varastossa olevat yhdysputket kohdan B mukaisesti ennen helikopteriin asentamista ja sen jälkeen kohdan C mukaisesti.

REKISTERÖIDY  
M 3077/03