

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2905/01**

9.10.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välillisen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Rolls-Royce. Vääntömomenttimittarin käytin**

**Koskee:** Kaikkia turbiinimoottoreita Rolls-Royce Corporation (entinen Allison Engine Company) 250-C20, -C20B, -C20F, -C20R, -C20R/1, -C20R/2, -C20S, -C20W, 250-B17, -B17C, -B17D, -B17E, -B17F, -B17F/1 ja -B17F/2.

**Viite:** FAA AD2001-20-51

**Voimaantulo:** 15.10.2001

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa moottorin vääntömomenttimittarin käyttöhammaspyörän (helical torque meter gear shaft), osanumero 23035299 ja 23038191, käyntiaika uudesta. Jos se on 100 tuntia tai vähemmän, niin vaihda hammaspyörä ennen seuraavaa lentoa lentokelpoiseen.
- B. Tämän määräyksen voimaan astumisen jälkeen moottoriin ei saa asentaa sellaista vääntömomenttimittarin käyttöhammaspyörää, osanumero 230035299 ja 23038191, jonka käyntiaika uudesta on 100 tuntia tai vähemmän.

