

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2912/01**  
**Muutos 1**  
29.11.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Eurocopter France. Starflex-navan tarkastus.****Koskee:** Kaikkia helikoptereita A350B/BA/B1/B2/B3/BB/D.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2001-557-086R1.**Voimaantulo:** 15.12.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pääroottorin Starflex-navan osanumero. Jos se on 350A31.1916.00, niin tee kohdan B mukaiset tarkastukset. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Tarkasta Starflex-navan metalliholkkien liimaus ennen seuraavaa lentoa ja sen jälkeen aina lennon jälkeen tapahtuvan roottorin pysäyttämisen jälkeen EUROCOPTER Alert Telexin AS350 Nro. 05.00.38 osa 2 ohjeiden mukaisesti. Jos vikoja ilmenee, vaihda napa uuteen ennen seuraavaa lentoa. Tarkastuksen saa tehdä myös helikopterin ohjaaja hänen saatuaan tähän asianmukaisen koulutuksen ja valtuutuksen.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2912/01.