

ILMAILULAITOS
 CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2913/01

22.11.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräksi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

B-N Group. Päälaskutelineen tarkastus.

Koskee: Kaikkia lentokoneita B-N Group (entinen Britten-Norman) BN-2, BN2A, BN2B ja BN2T.

Viite: Civil Aviation Authority AD CAA005-12-85

Voimaantulo: 15.12.2001.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta päälaskuteline ainetta rikkomattomalla menetelmällä 200 laskeutumisen tai kolmen kuukauden kuluessa, kumpi ensin tulee, Fairey Hydraulics Ltd Service Bulletinin nro. 32-4 Issue 5 kohdan 2 "Accomplishment instructions" (jäljempänä FHSB) osan A ohjeiden mukaisesti. Tarkastusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos päälaskuteline on tarkastettu Fairey Hydraulics Ltd Service Bulletinin nro. 32-4 Issue 4 osan B mukaisesti edellisen 1000 laskeutumisen kuluessa.
- B. Tarkasta päälaskuteline silmämääräisesti 400 laskeutumisen tai kuuden kuukauden välein, kumpi tulee ensin, FHSB osan B ohjeiden mukaisesti.
- C. Vaihda päälaskutelineen osa numero 3499H1 osaan 3499H2 (muutostyö A39 standardi) FHSB osan C mukaisesti ennen lentotoiminnan jatkamista, jos kohdan A tai B tarkastuksessa löytyy murtumia, mutta joka tapauksessa ennen 1000 laskeutumista tämän määräyksen voimaantumisesta tai 15.12.2002 mennessä, kumpi tulee ensin.

B-N Group Ltd Service Bulletin SB 170 Issue 5 käsittelee tätä asiaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1786/91.