

**ILMAILULAITOS**  
 CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
 International + 358 9 82 771  
 Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2916/01**

29.11.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräraikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Eurocopter France. Navan vääntösauvat.**

**Koskee:** Kaikkia helikoptereita SA360C.

**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2001-588-047

**Voimaantulo:** 15.12.2001

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pääroottorin navan vääntösauvojen osanumero. Jos se on 341A31-4904-00/-01/-02/-03 tai 341A31-4933-00/-01, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Poista ennen seuraavaa lentoa helikopterista vääntösauvat, joiden osanumero on 341A31-4904-00/-01/-02/ tai -03, ellei jo ole poistettu lentokelpoisuusmääräyksen M 2888/01 mukaisesti. Kyseiset vääntösauvat eivät enää ole lentokelpoisia.
- C. Jos vääntösauvojen, joiden osanumero on 341A31-4933-00/-01, kalenteri-ikä laskettuna ensiasennuksesta helikopteriin on tämän määräyksen voimaan astuessa 15 vuotta tai enemmän, niin poista ne helikopterista ennen seuraavaa lentoa ja hävitä EUROCOPTER Alert Telexin SA 360 nro. 01.39 ohjeiden mukaisesti. Jos vääntösauvojen, joiden osanumero on 341A31-4933-00/-01, kalenteri-ikä laskettuna ensiasennuksesta helikopteriin on tämän määräyksen voimaan astuessa 7 vuotta tai enemmän, niin poista ne helikopterista ennen seuraavaa lentoa ja lähetä valmistajalle EUROCOPTER Alert Telexin SA 360 nro. 01.39 ohjeiden mukaisesti.

Eurocopter Alert Telex SA 360 nro. 01.38 käsittelee myös tätä asiaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2888/01.