

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2978/02**

11.7.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välieneen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Liukuovien rullat ja kiskot.**Koskee:** Kaikki liukuovien varustetut helikopterit AS350B/BA/BB/B1/B2/B3/D.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2002-344-093**Voimaantulo:** 1.8.2002**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Mittaa liukuovien keskikiskon etupään aukon suuruus ja rullan halkaisija ennen seuraavaa lentoa ja sen jälkeen 100 lentotunnin välein Eurocopter AS 350 Alert Telexin nro. 05.00.41 kohdan 2.B.1 mukaisesti.
- B. Noudata seuraavia ohjeita Alert Telexin kohdan 2.B.2 mukaisesti kohdassa 2.B.1 saadun arvon (c) perusteella.
 1. (c) > 5 mm: Oven avaaminen lennolla on sallittu.
 2. (c) < 5 mm: Oven avaaminen lennolla on kielletty. Kiinnitä tätä osoittava kilpi mittaritauluun.
- C. Tee kohdan A ja B mukaiset toimenpiteet ennen varastossa olleen liukuovien asentamista helikopteriin.