

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2989/02**

28.8.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Franklin. Polttoainepumpun vaihto.

Koskee: Lentomoottoreita Wytownia Sprzetu Komunikacyjnego (WSK) PZL-Rzeszow S.A. Franklin 6A-350-C1, -C1A, -C1L, -C2, -C2A ja 4A-235.

Viite: FAA AD 2002-18-51

Voimaantulo: 1.9.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko moottoriin asennettu kalvotyyppinen polttoainepumppu AC4886, AC-osanumero 5656774, PZL-osanumero 26.11.1710. (Pumpun kannessa olevassa pultissa saattaa olla ”4886”-merkinällä varustettu metallilappu.) Jos pumppu on asennettu, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa muun tyyppiseen, kyseiseen moottorityyppiin hyväksytyyn.
- B.** Tämän määräyksen voimaan astumisen jälkeen kohdan A mukaista polttoainepumppua ei saa asentaa ilma-aluksiin.

PZL-Rzeszow Service Bulletin PZL-F/71/2002 käsittelee tätä asiaa.