

09.07.2009

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1242/05) 22§:n perusteella.

BRP-Rotax GmbH. Öljyjärjestelmän ilmastuksen tarkastu

Koskee: Kaikkia moottoreita Rotax 912A/F/S ja Rotax 914F.

Viite: Euroopan lentoturvallisuusvirasto AD2009-0149-CN

Voimaantulo: 9.7.2009

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Euroopan lentoturvallisuusvirasto on ilmoituksellaan AD No. 2009-0149-CN kumonnut itävaltalaisen lentokelpoisuusmääräyksen ACL 113R1. Tämän johdosta Ilmailuhallinto on kumonnut ACL 113R1:n perusteella 25.9.2002 julkaistun suomalaisen lentokelpoisuusmääräyksen M2998/02