

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 3022/02**

18.12.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter Deutschland. Pääroottorin käyttölaite.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita EC135.**Viite:** LBA LTA2002-396**Voimaantulo:** 15.1.2003**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa helikopterin sarjanumero. Jos se on 0005 – 0249, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Tarkasta pääroottorin hydraulisen käyttölaitteen, osanumero L673M20A1005, sarjanumero viimeistään 31.1.2003. Jos se on 0020 tai 0026 – 0029, niin ilmoita asiasta valmistajalle ja vaihda käyttölaite uuteen 50 lentotunnin kuluessa tarkastuksesta, kuitenkin viimeistään 28.2.2003.
- C. Tämän määräyksen voimaan astumisen jälkeen helikopteriin ei saa asentaa pääroottorin hydraulisia käyttölaitteita, joiden sarjanumero on lueteltu kohdassa **B**.

Eurocopter Deutschland Alert Service Bulletin nro. EC135-67A-007 käsittelee tätä asiaa.

