

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 3053/03**

2.6.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Grob. Lentonopeuden alentaminen

Koskee: Kaikkia purjelentokoneita Grob G103 Twin II, G103A Twin II Acro ja G103C Twin III Acro.

Viite: LBA LTA2003-185

Voimaantulo: 9.6.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Purjelentokoneen rakenteiden vaurioitumisen välttämiseksi alennetaan suurinta sallittua lentonopeutta ja puuskaisen sään nopeutta seuraavasti.

Muuta etu- ja takaohjaamon nopeusmittarin värimerkintöjä, kiinnitä taitolentoon hyväksytyjen purjelentokoneiden nopeusmittareiden viereen taitolennon kieltävä kilpi ja kiinnitä uudet rajoituskilvet etu- ja takaohjaamon sivuseinään ennen seuraavaa lentoa Grob dringende technische Mitteilungin DTM315-63/alert service bulletinin ASB315-63 ohjeiden mukaisesti.