



ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY
FINLAND

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 3078/03

10.9.2003

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai väliin määrääkaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.


Eurocopter France. Ohjainjärjestelmän rajoitinruuvit.

Koskee: Kaikkia helikoptereita AS350(), AS355(), EC130B4, AS365(), SA366G1, EC155B/B1 ja EC120B.

Viite: Consigne de Navigabilité CN2003-322

Voimaantulo: 1.10.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.



Toimenpiteet:

- A. Tarkasta 100 lentotunnin kuluessa, täyttääkö helikopteri alla olevan taulukon mukaiset ehdot. Jos täyttää, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Helikopterityyppi	Ehto
AS350B/BA/BB/B1/B2/B3/D AS355E/F/F1/F2/N EC130B4	Muutostyötä MOD 073206 ei ole tehty.
AS365N/N1/N2/N3 SA366G1 EC155B/B1	Muutostyötä MOD 0767B58 ei ole tehty
EC120B	Toimitettu tehtaalta ennen 30.6.2003

- B. Tarkasta roottorin ohjainjärjestelmän rajoitinruuvit ja tarvittaessa säädä niitä ennen seuraavaa lentoa kohdan A tarkastuksen jälkeen alla olevassa kohdassa D mainitun Service Bulletinin kohdan 2.B.1 ohjeiden mukaisesti.
- C. Varmista rajoitinruuvit 500 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 1.10.2004 alla olevassa kohdassa D mainitun Service Bulletinin kohdan 2.B.2 ohjeiden mukaisesti.
- D. Service Bulletinit:

Eurocopter Alert Service Bulletin	AS 350 nro. 67.00.25 AS 355 nro. 67.0025 EC 130 nro. 67A004 AS 365N nro. 67.00.09 SA 366 nro. 67.04 EC 155 nro. 67A003 EC 120 nro. 67A010
-----------------------------------	---