



ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY
FINLAND

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 3083/03

26.9.2003

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Lindstrand Balloons. Letkujen tarkastus

Koskee: Kaikkia Lindstrand Balloons Ltd:n toimittamia 3/8":n polttoaineletkuja.

Viite: Civil Aviation Authority AD G-2003-0010

Voimaantulo: 15.10.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta kaikki kuumailmapallon letkut Lindstrand Balloons Service Bulletinin nro. 7 ja 8 ohjeiden mukaisesti ennen seuraavaa lentoa.

- Jos letku kuuluu varmistussarjaan FHL38381, FHL40579, FHL42036 tai FHL43263, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa.
- Jos letku kuuluu johonkin muuhun valmistussarjaan, niin tarkasta letkun ulkopinta ja tee sille painekoe. Jos vuotoja havaitaan, niin ota yhteys valmistajaan ja poista letku käytöstä.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2985/02.