

5.8.2005

PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

www.fltsafety.fcaa.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Ranska) F- 2005-136

Eurocopter. Liukuoven rullan tappi

Koskee: Kaikkia liukuovien varustettuja helikoptereita AS350B/BA/BB/B1/B2/B3/D ja AS355E/F/F1/F2/N.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

A. Liukuovet, joiden lentoaika on alle 90 tuntia.

- 1 Tarkasta liukuoven taaimmaisen rullan kiinnitystappi sekä liukuoven takakorvake Eurocopter AS 350 Alert Telexin nro 05.00.47R1 tai AS 355 Alert Telexin nro 05.00.45R1 kohdan 2.B ohjeiden mukaisesti 110 lentotunnin kohdalla ja sen jälkeen 110 lentotunnin välein.

B. Liukuovet, joiden lentoaika on 90 tuntia tai enemmän.

- 1 Tee alkuperäisen Eurocopter AS 350 Alert Telexin nro 05.00.47 tai AS 355 Alert Telexin nro 05.00.45 mukaiset toimenpiteet 20 lentotunnin kuluessa laskettuna 16.2.2005:stä, ellei jo ole tehty aikaisemmin.
- 2 Tarkasta liukuoven taaimmaisen rullan kiinnitystappi sekä liukuoven takakorvake Eurocopter AS 350 Alert Telexin nro 05.00.47R1 tai AS 355 Alert Telexin nro 05.00.45R1 kohdan 2.B ohjeiden mukaisesti 110 lentotunnin kuluessa laskettuna viimeisestä lentokelpoisuusmääräyksen F-2005-032 tai F-2005-033 tai tämän tiedotteen kohdan **B.1** mukaisesta tarkastuksesta ja sen jälkeen 110 lentotunnin välein.

C. Ennen kuin asennat varastossa olleen liukuoven helikopteriin, niin noudata Alert Telexin kohdan 2.B ohjeita.

Lentokelpoisuusmääräys F-2005-136 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen F-2005-032 ja F-2005-033. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5107/05.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen Lentoturvallisuushallinnon Teknilliseen toimistoon.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta: www.gsac.fr tai Bureau Veritas - Aéronautique Espace, Base de donnée et Publications techniques, BP 55, 31702 Blagnac Cedex, Ranska; puhelin: +33(5)61167261, faksi: +33(5)61167285.