

21.6.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

### **Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD2007-09-51**

#### **MD Helicopters. Pyrstöroottorin lapojen tarkastus.**

**Koskee:** Niitä helikoptereita 369, YOH-6A, 369A, OH-6A, 369H, 369HM, 369HS, 369HE, 369D, 369E, 369F ja 369FF, joihin asennettujen pyrstöroottorin lapojen osanumero on 369A1613, 369D21606, 369D21613, 369D21615 tai 421-088.

#### **Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

Tee seuraavat toimenpiteet viimeistään 5.7.2007.

1. Irrota pyrstöroottorin lavat MD Helicopters, Inc Service Bulletinin SB369H-247, SB369D-204, SB369E-099 ja SB369F-084 (SB) kohdan 2.B.(1) – 2.B.(3) ohjeiden mukaisesti.
2. Tarkasta lavat valaisimen avulla SB:n kohdan 2.B.(4) ja 2.B.(5) sekä kuvan 1 ja 2 ohjeiden mukaisesti..
3. Jos lapa ei täytä bulletinin vaatimuksia, niin vaihda se uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista SB:n kohdan 2.B.(6) ja 2.B.(7) sekä kuvan 2 ohjeiden mukaisesti.
4. Merkitse lentokelpoiset lavat SB:n kohdan 3.(1) – 3.(4) ohjeiden mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.

Alkuperäinen lentokelpoisuusmääräys on saatavissa osoitteesta:

[www.airweb.faa.gov/Regulatory\\_and\\_Guidance\\_Library/rgWebcomponents.nsf/HomeFrame?OpenFrameSet](http://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgWebcomponents.nsf/HomeFrame?OpenFrameSet) tai Federal Aviation Administration, Department of Transport, 800, Independence Avenue, SW, Washington DC, 20591, USA, faksi +14059544104.