

13.01.2009

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

[www.ilmailuhallinto.fi](http://www.ilmailuhallinto.fi)

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

## **Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0004**

### **EUROCOPTER. Käynnistingeneraattorin tarkastus**

**Koskee:** AS 350 B, BA, BB, B1, B2, B3 ja EC 130 B4 helikoptereita, kaikkia sarjanumeroita, joihin on asennettu Aircraft Parts Corporation (APC) 150SG tai 200SGL tyyppin käynnistingeneraattori.

### **Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

Tee 26.1.2009 jälkeen seuraavat toimenpiteet.

- A. Tarkasta 110 lentotunnin (FH) aikana tai viimeistään 26.4.2009, kumpi tulee ensin, APC käynnistingeneraattorin akseli/vaimennin kokoonpano ja varmista, että sen asento ja kiristysmomentti vastaavat hyväksytyä konfiguraatiota. Tarkastus tulee suorittaa EUROCOPTER Alert Service Bulletin (ASB) No. 80.00.07 tai 80A003 kappaleen 2.B mukaan, helikopterityypistä riippuen.
- B. 26.1.2009 jälkeen kukaan ei saa asentaa APC 150SG tai 200SGL tyyppin käynnistingeneraattoria helikopteriin, ellei se ole hyväksytyyn konfiguraation mukainen ja ellei sitä ole tarkastettu ASB kappaleen 2.B mukaisesti.
- C. Kun olet suorittanut ASB mukaisen tarkastuksen, lähetä EUROCOPTER:lle tarkastuksen tulokset 30 päivän kuluessa, mitä tahansa ne olivat.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.