



LIIKENTEEEN TURVALLISUUSVIRASTO

T 5399/09

Muutos 1

LENTOKELPOISUUSTIEDOTE

19.02.2010

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0183-CN

EUROCOPTER, Agusta ja Sikorsky. Pelastusvintturin koukku

Koskee: Helikoptereita Agusta S.p.A A109 ja AB139/AW139, Eurocopter AS332, AS350, AS355, AS365, SA365, EC155 ja EC225 LP, Eurocopter Deutschland GmbH EC135 ja MBB-BK 117 sekä Sikorsky Aircraft Corporation S-61N, S76 ja S92A, kaikkia sarjanumeroita, joihin on asennettu Lifesaving Systems D-Lok Hook-merkkisiä pelastusvintturin koukkuja.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0183-CN kumoaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA2009-0183-E. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5399/09.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.