

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

## **Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0193R1**

### **Thielert Aircraft Engines GmbH. Potkurin säätöventtiili**

**Koskee:** Kaikkia moottoreita TAE125-01, jotka on asennettu Diamond Aircraft Industries DA 42 lentokoneisiin.

### **Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ja vaihda tarvittaessa seuraavan huollon yhteydessä tai 55 lentotunnin (FH) kuluessa 15.12.2009 jälkeen, kumpi tulee ensin mutta kuitenkin viimeistään 28.2.2010 virtaliittimet vakiokierrosyksikön paineensäätöventtiilissä (Proportional Pressure Reducing Valve [PPRV]). Asenna myös värähtelynerotin vaihdelaatikon ja potkurin vakiokierrosyksikön väliin. Suorita toimenpiteet Thielert Service Bulletin (SB) TM TAE 125-0020 Rev. 1:n kohtien 1-27 mukaisesti.

Huomio 1. Jos et vielä ole vaihtanut PPRV:tä, SB TM TAE 125-0020 kohta 22 määrittää vaihtamaan PPRV:n Thielert SB TM TAE 125-0018 revision 1:n mukaisesti.

Huomio 2. Värähtelynerotin ja PPRV ovat osa vaihdelaatikkoa ja täten ne tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin Engine Operation & Maintenance Manual OM-02-01:n ja Engine Repair Manual RM-02-01:n ohjeiden mukaisesti.

- B. Jos tarkastus ja mahdollinen vaihto on suoritettu alkuperäisen SB TM TAE 125-0020 (20.8.2009) ohjeiden mukaan, katsotaan sen täyttävän EASA2009-0193R1 vaatimukset.

Lentokelpoisuusmääräys EASA 2009-0193R1 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA 2009-0193. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5401/09.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.