

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0251-E

Fire Fighting Enterprises Ltd. Halonisammuttimet

Koskee: Fire Fighting Enterprises Limited-yhtiön kannettavia halonisammuttimia 1211 (BCF).

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta viimeistään 28.11.2009 ilma-aluksessa olevan sammuttimen Finished Goods (FG)-numero ja sarjanumero (s/n).
- B. Vaihda sammutin ennen seuraavaa lentoa, jos löydät sammuttimen, joka vastaa jotain FG- ja s/n-paria alla olevassa taulukossa 1.

Taulukko 1. Sammuttimien FG- ja s/n-taulukko

FG-numero	sarjanumerot
BA20703GR-3	044293, 044339 ja 044340
BA20703GSR-3	044650, 044651 ja 044682 – 044685
BA20703R-3	044398 – 044417, 044692, 045066, 045206, 045207 ja 045208
BA21741GR-2	044336, 044337, 044338, 044562, 044563, 044564, 044585, ja 044728 – 044733
BA21741GSR-2	044241, 044242, 044294, 044295, 044882, 044950, 045188, 045189, ja 046753 – 046756
BA21741SR-2	044325 – 044329, 044490 – 044499, 044542 – 044546 ja 044744 – 044763
BA21783GSR-3	044586 ja 044587
BA22594GR-3	044369, 044370, 044371, ja 044466 – 044471
BA23044SR-1	044429 – 044432, 044889 – 044895, 045099, 045100 ja 045101
BA23792-1	04645 – 04744
BA23792R-1	044877 – 044881
BA24180R-1	044227 – 044232, 046010 ja 046011
BA51012GS-3	045137 ja 045138
BA51012R-3	044485 – 044489
BA51012SR-1	045190
BA51015-3	044243 – 044282, 044355 – 044368, 044433 – 044452, 044512 – 044531, 044693 – 044723 ja 044774 – 044781
BA51015G-3	044724, 044725, 044824 – 044830 ja 044869 – 044876
BA51015GR-3	044532 – 044541, 044734 – 044737, 044913 – 044924 ja 045058 – 045063
BA51015GS-3	044883 – 044888 ja 044945 – 044949
BA51015GSR-3	044738 – 044743, 044911 ja 044912
BA51015R-3	044568 – 044584
BA51015S-3	044459 – 044465
BA51015SR-3	044565, 044566 ja 044567

- C. Ilma-aluksissa saa 26.11.2009 jälkeen olla taulukossa 1 esitettyjä sammuttimia vain, jos ne on täytetty sellaisella Halon 1211-kaasulla, jonka on osoitettu täyttävän spesifikaatiot.

T 5412/09

26.11.2009

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.