
 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2010-0009-E

Fallschirmbau Buchsein. Pelastusvarjon korjaus

Koskee: Pelastuslaskuvarjoja Thinback T104 ja Slimback T204, sarjanumeroita 41495 – 41776 (nämä on valmistettu 4.4.2008 - 15.1.2010).

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

25.1.2010 jälkeen pelastusvarjoa ei saa käyttää, jollei sitä ole tarkastettu ja korjattu FallschirmBau Buchsein/Hermesdorf GbR Safety Information Bulletin 1/2010 mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä laskuvarjokirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.