



 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2010-0026-E
EUROCOPTER. Pääroottorin navan tarkastus

Koskee: Helikoptereita EUROCOPTER EC 120 B.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta 15 lentotunnin (FH) aikana 21.2.2010 laskien pääroottorin napa silmämääräisesti Emergency Alert Service Bulletin (EASB) Eurocopter EC 120 05A012 – Revision 1 kappaleen 2.B.2 ohjeiden mukaisesti. Ensimmäisen tarkastuksen jälkeen toista tarkastus 15 FH välein.
- B. Jos tarkastuksessa ei löytynyt murtumia, asenna mahdollisesti tarkastusta varten irroitettut muutosuojat ja jatka lentotoimintaa EASB kappaleen 2.B.2 mukaisesti.
- C. Jos tarkastuksessa löytyi murtumia, ota yhteyttä Eurocopteriin EASB kappaleen 2.A NOTE 1 ohjeiden mukaisesti ja vaihda napa ennen seuraavaa lentoa EASB kappaleen 2.B.2 ohjeiden mukaisesti.
- D. Jos tarkastettavissa pinnoissa esiintyy paikallista kulumaa, poista maalikerros P05 pohjamaaliin asti ja tarkasta alue EASB kappaleen 2.B.2.b.3 ohjeiden mukaisesti. Toteuta korjaavat toimenpiteet EASB kappaleen 2.B.2.b.1 tai 2.B.2.b.2 ohjeiden mukaisesti.
- E. Pääroottorin navan vaihtaminen kohdan C tai D ohjeiden mukaan ei poista kohdan A toistuvaistarkastusvaatimusta.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.