



PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2010-0136

Thielert Aircraft Engines GmbH. Jakoketjun vaihto

Koskee: Kaikkia TAE 125-02-99 ja TAE 125-02-114 -moottoreita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

A. Moottorit, joiden sarjanumero on:

02-02-1510 - 02-02-01514;
 02-02-1518 - 02-02-01520;
 02-02-01529, 02-02-01717, 02-02-01717, 02-02-01718, 02-02-01720, 02-02-01721;
 02-02-01727, 02-02-01728;
 02-02-01730 - 02-02-001733;
 02-02-01739 - 02-02-01752.

- 1) Jos moottorin käyntiaika uudesta on 500 - 600 lentotuntia, vaihda jakoketju Thielert Aircraft Engines SB TM TAE 125-1010 P1 Initial Issue mukaisesti 110 lentotunnin kuluessa tai seuraavassa huollossa, kumpi tulee ensin, 14.7.2010 lukien.
- 2) Jos moottorin käyntiaika on yli 600 lentotuntia uudesta, vaihda jakoketju Thielert Aircraft Engines SB TM TAE 125-1010 P1 Initial Issue mukaisesti 55 lentotunnin kuluessa tai seuraavassa huollossa, kumpi tulee ensin, 14.7.2010 lukien.

B. Moottorit, joita ei ole mainittu kohdan A luettelossa:

Ennen kuin moottori on saavuttanut 910 lentotuntia uudesta tai 55 lentotuntia 14.7.2010 lukien, kumpi tulee myöhemmin, vaihda jakoketju Thielert Aircraft Engines SB TM TAE 125-1010 P1 Initial Issue mukaisesti.

C. Vaihda tämän jälkeen jakoketju enintään 910 lentotunnin välein edellisestä vaihdosta Thielert Aircraft Engines SB TM TAE 125-1010 P1 Initial Issue mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.