



PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2010-0163

Wassmer, Cerva. Laippavaihteen tarkastus / vaihto

Koskee: Kaikkia Wassmer WA 4/21, sekä Cerva CE43 ja CE44 lentokoneita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tehtävä, ellei ole tehty jo aiemmin:

- A. Seuraavassa vuosihuollossa tai 12 kk kuluessa 18.8.2010 lukien, kumpi tulee myöhemmin, irroita laskusiivekevaihteen P/N WA421-27-27 muovihammaspöyrä ja tarkasta se murtumien havaitsemiseksi. Toista tämän jälkeen tarkastus enintään 12 kk välein.
- B. Jos kohdan A tarkastuksessa havaitaan murtumia, vaihda hammaspöyrä ennen seuraavaa lentoa hammaspöyrään P/N N^o 27 40 26 02 Isoire Aviation korjaus No. FM-2006-01 tai muun hyväksytyin korjauksen mukaisesti.

Huom. P/N WA421-27-27 on kuvattu Maintenance Manual:n sivulla 2-2, kohta 3 WA 4/21:lle ja sivulla 2-15, kohta 7 CE43:lle ja CE44:lle.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.