

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0097R1**BRP-Powertrain GmbH & Co. KG. Polttoainepumpun letkun vaihto**

Koskee: Alla lueteltuja Rotax-lentomootoreita:

Moottorityyppi	Sarjanumerot
Rotax 912 A1, -A2, -A3 & -A4	Kaikki
Rotax 912 F2, -F3 & -F4	Kaikki
Rotax 912 S2, -S3, & -S4	Kaikki

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

A. Tee seuraavat toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa:

1. Tarkasta moottoriin asennetun polttoainepumpun (osanumero 893114) sarjanumero. Jos sarjanumero voidaan luotettavasti selvittää moottorin asennus- tai huoltokirjanpidosta, ei muuta tarkastusta vaadita. Moottorit, joihin tiedetään asennetun kyseinen polttoainepumppu, on myös lueteltu BRP-Powertrain Alert Service Bulletinissa ASB-912-61R1 (ASB).

Taulukko 1. Määräys koskee polttoainepumppuja 893114, joiden sarjanumero on jokin seuraavista.

11.3117 – 11.3325
11.4036 – 11.4355
11.4516 – 11.4595
12.0251 – 12.0270

2. Jos polttoainepumpun sarjanumero on lueteltu kohdan A.1 taulukossa 1, vaihda painepuolen polttoaineletku ASB:n osan 3) ohjeiden mukaisesti uuteen.

B. Älä asenna polttoainepumppua, jonka osanumero on 893114 ja sarjanumero on lueteltu taulukossa 1, moottoriin 1.6.2012 jälkeen, ellei painepuolen letkua ole sitä ennen vaihdettu kohdan A.2 mukaisesti.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0097R1 korvaa määräyksen EASA2012-0097-E (joka korvasi määräyksen EASA2012-0093-E). Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5498/12.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.