



 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2013-0020R1
Turvavöiden tarkastus

Koskee: Alla lueteltujen valmistajien valmistamia turvavöitä, mikäli niitä on asennettu sellaisiin ilma-aluksiin, joihin vaaditaan asennettavaksi dynaamisesti koestettuja istuimet tyyppi hyväksymisvaatimusten (CS) tai JAR/FAR pykälän 23.562, 25.562, 27.562 ja 29.562 mukaisesti.

AmSafe, Anjou Aeronautique, Davis Aircraft Products Co., Schroth Safety Products GmbH ja Pacific Scientific.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta istuinvöiden ja/tai olkavöiden merkinnät viimeistään 14.8.2013, ellei ole jo tarkastettu suomalaisen lentokelpoisuusmääräyksen M3132/10 kohdan A tai EASA AD2013-0020 kohdan (1) mukaisesti, sen varmistamiseksi, onko vyöt huoltanut tai korjannut 28.9.2003 jälkeen muu organisaatio kuin vöiden suunnittelun hyväksynnän haltija, paitsi jos vöissä on EPA-merkintä (European Parts Approval). Soveltuvien huoltoasiakirjojen tarkastus riittää istuin- ja olkavöiden yksilöimiseksi, mikäli näihin asiakirjoihin voi tässä tapauksessa luottaa.
- B. Jos istuin- ja olkavöitä on huoltanut tai korjannut muu organisaatio kuin vöiden suunnittelun hyväksynnän haltija, tarkasta kuukauden kuluessa kohdan A tarkastuksesta, onko organisaatio lueteltu tämän tiedotuksen kohdassa E mainituissa viiteasiakirjoissa. Ota muussa tapauksessa yhteys istuin- ja olkavöiden suunnittelun hyväksynnän haltijaan sen varmistamiseksi, että se on valtuuttanut huolto- tai korjausorganisaation tekemään työn.
- C. Jos istuin- ja olkavöitä on huoltanut tai korjannut korjaamo/huolto-organisaatio, jota vöiden suunnittelun hyväksynnän haltija ei ole valtuuttanut, poista istuinvyöt ja/tai olkavöitä 18 kuukauden kuluessa kohdan A tarkastuksesta ilma-alukselta, ja asenna paikalle lentokelpoiset osat tai estä kyseisen istuimen käyttäminen.

Huomautus: Lentokelpoisia osia ovat uudet osat tai ne, joita on huoltanut tai korjannut suunnittelun hyväksynnän haltija tai sen valtuuttama korjaamo/huolto-organisaatio tai jotka on varustettu EPA-merkinnällä.

- D. Ilma-aluksiin ei 14.2.2013 jälkeen saa asentaa istuin- tai olkavöitä, ellei niitä ole tarkastettu ja korjattu lentokelpoisuusmääräyksen vaatimusten mukaisesti.
- E. Viiteasiakirjat:

AmSafe Repair Station Reference Document Nro E512615 Rev. A, päivätty 4.2.2013

Anjou Aeronautique – 11, Rue Marbeuf, 75008 PARIS – Ranska ja ROMTEX ANJOU AERONAUTIQUE, Romanian ilmailuviranomaisen valtuutus Nro RO. 145.035

Davis Aircraft Products Co., Inc. FAA:n hyväksymä korjaamo #D5PR729J ja Davis Restraint Systems FAA:n hyväksymä korjaamo # GK3R530L

Pacific Scientific Service Information Letter SIL 25-0303A, päivätty 13.11.2012

T5522/13

27.2.2013

Schroth Service Information Letter SIL SSP-006, päivätty 11.1.2013

Lentokelpoisuusmääräys EASA2013-0020R1 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA2013-0020. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5512/13.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.

Lentokelpoisuusmääräyksen teknillisestä sisällöstä voi kysellä seuraavista osoitteista:

AmSafe Aviation

1043 N. 47th Avenue – Phoenix, Arizona 85043, USA
puh: +1 602 850 2850; faksi: +1 602 850 2812

Anjou Aeronautique

11, Rue Marbeuf, 75008 PARIS – Ranska
puh: +40 269 243 918; faksi: +33 (0) 2 41 42 15 77 tai puh: +40 269 243 921

Davis Aircraft Products Co., Inc.

1150 Walnut Avenue – Bohemia, New York 11716, USA
puh: +1 631-563-1500; faksi: +1 631-563-1117

Pacific Scientific Aviation Services

11700 N.W. 102nd Rd. #6 – Miami, Florida 33178, USA
puh: +1 305 477 4711; faksi: +1 305 477 9799

Schroth Safety Products GmbH

Im Ohl 14, D-59757 Arnsberg, Saksa
puh: +49 (0) 29 32-97 42 0; faksi: +49 (0) 29 32-97 42 42