



LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO

T 5531/13

LENTOKELPOISUUSTIEDOTE

03.04.2013

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294

www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD2013-05-16

McDonnell Douglas Helicopter Systems. Pyrstöpuomin tarkastus

Koskee: Niitä helikoptereita 369D, -E, -F ja -FF, joiden pyrstöpuomin osanumero on 369D23500-505, -507, -511, tai -513 jos sarjanumeron etuliite on "7604" sekä -0001:stä -0003:een, -0006:sta -0047:ään, -0049:stä -0082:een tai -0084:stä -0113:een.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Mittaa kuuden kuukauden tai 100 lentotunnin kuluessa laskettuna 30.4.2013:sta, kumpi tulee ensin, pyrstöpuomin asemassa 209.78 olevan kaaren renkaan takapinnan etäisyys niitin nro 1 ja 2 keskiöön niissä neljässä kohdassa, joissa kaaren rengas on kiinnitetty pyrstöpuomin pituusjäykisteeseen (MD Helicopters Service Bulletin nro SB369D-207, SB369E-102 ja SB369F-087 [SB] kuva 2, päivätty 20.6.2010).
- B. Jos niitin 1 tai 2 etäisyys kaaren renkaan takapinnasta on yli 12,7 mm, korjaa niitin asemaa ennen seuraavaa lentoa valmistamalla ja asentamalla vahvikelevy kohdan päälle SB:n kuvan 3 ja 4 mukaisesti noudattaen SB:n kappaleen 2.C. ohjeita.

Tehty toimenpide sekä lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.