
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2014-0190

Alexander Schleicher GmbH & Co. Korkeusperäsimen ohjaus

Koskee: Kaikkia purjelentokoneita ASW 22, ASW 22 B ja ASW 22 BL.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Jos purjelentokoneen kokonaislentoaika 12.9.2014 on vähemmän kuin 3000 tuntia, tarkasta korkeusperäsimen ohjausjärjestelmän jäykkyys ennen 3000 lentotunnin saavuttamista Schleicher TN 17 ASW22:n ohjeiden mukaisesti.
- B. Jos kohdan A tarkastuksessa toteat ohjausjärjestelmän jäykkyyden olevan 27 % tai suurempi (Toisin sanonen jäykkyys on pienentynyt.), korjaa ohjausjärjestelmää ennen seuraavaa lentoa Schleicherin ohjeen "Modification to increase the control stiffness of the ASW22 elevator control system" mukaisesti.
- C. Korjaa korkeusperäsimen ohjausjärjestelmää ennen 6000 tunnin kokonaislentoajan saavuttamista Schleicherin ohjeen "Modification to increase the control stiffness of the ASW22 elevator control system" mukaisesti, ellet jo ole korjannut sitä kohdan B mukaisesti.
- D. Jos purjelentokoneen kokonaislentoaika on 12.9.2014 vähintään 6000 tuntia, korjaa korkeusperäsimen ohjausjärjestelmää viimeistään 12.9.2015 Schleicherin ohjeen "Modification to increase the control stiffness of the ASW22 elevator control system" mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.