

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2015-0052R1

SOLO Kleinmotoren GmbH. Käyttörajoitus

Koskee: Kaikkia niitä Solo 2350 C-moottoreita, jotka on varustettu kokoontaittumattomin potkurein lukuun ottamatta niitä moottoreita, joihin on tehty Solo Kleinmotoren GmbH:n piirustuksen nb. 2031211-V2 mukainen muutostyö ja niitä DG-Flugzeugbau DG-1000T-moottoripurjelentokoneisiin asennettuja moottoreita, joihin samalla on tehty DG-Flugzeugbau:n piirustuksen nb. 10 M 067 mukainen muutostyö.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Älä käytä moottoria 31.3.2015 jälkeen, ellei siihen ole tehty EASA:n hyväksymiä muutostöitä (katso kohta C ja D). Niiden tekeminen poistaa tämän lentokelpoisuusmääräyksen asettamat käyttörajoitukset.
- B. Tarkasta potkurin akselit viimeistään 29.4.2015 (magneetti- tai väritunkeumatarkastus; Solo Inspection Instruction 4603-1 on hyväksyttävä menetelmä). Lähetä tarkastustulos Solo Kleinmotoren GmbH:lle. Vaikka et havaitisi tarkastuksessa vikoja, niin kohdan A rajoitus on edelleen voimassa.
- C. Sen jälkeen, kun Solo Kleinmotoren GmbH on tehnyt moottoriin Solo SB 4603-17:n mukaisen muutostyön, ei kohdan A rajoitus enää ole voimassa.
- D. DG-Flugzeugbau DG-1000T-moottoripurjelentokoneisiin asennetut moottorit: Sen jälkeen, kun Solo Kleinmotoren GmbH on tehnyt moottoriin sekä Solo SB 4603-17:n että DG-Flugzeugbau TN 1000/26:n mukaisen muutostyön, ei kohdan A rajoitus enää ole voimassa.

Yhteystiedot:

Solo SB 4603-17:
Solo Kleinmotoren GmbH
Postfach 600152
71050 SINDELFINGEN, Saksa
Puhelin: +49 7031 301-0, faksi: +49 7031 301-136
Sähköposti: aircraft(at)solo-germany.com

TN 1000/26:
DG Flugzeugbau GmbH
Otto Lilienthal Weg / Am Flugplatz
76646 BRUCHSAL, Saksa
Puhelin: +49 7251 3020-0, faksi: +49 7251 3020-200
Sähköposti: wassenaar(at)dg-flugzeugbau.de

Lentokelpoisuusmääräys EASA2015-0052R korvaa määräyksen EASA2015-0052-E. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5581/15.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.