

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2015-0159R1

ASI Aviation. Sivuperäsinpolkimien vääntöputkien tarkastus

Koskee: ASI Aviation:in (entinen Reims Aviation Industries ja Reims Aviation) lentokoneita F 406, sarjanumeroita 0001 - 0098.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa 3.8.2015 jälkeen sivuperäsinpolkimien vääntöputket (vasemman osanumero 5115260-1 ja oikean osanumero 5115260-2) silmämääräisesti ja tunkeutumavärimenetelmällä tai fluoresoivalla menetelmällä ohjeen ASI Aviation SB F406-104 (SB) osan A mukaisesti, ellei jo ole tarkastettu.
- B. Ellet löydä kohdan A tarkastuksessa murtumia, tarkasta sivuperäsinpolkimien vääntöputket 100 lentotunnin kuluessa laskettuna 3.8.2015:stä magneettihiukkasmenetelmällä SB:n osan B mukaisesti.
- C. Jos havaitset sivuperäsinpolkimien vääntöputkessa kohdan A tai B tarkastuksessa murtuman, vaihda murtunut osa lentokelpoiseen ennen seuraavaa lentoa SB:n mukaisesti.
- D. Lentokoneeseen saa 3.8.2015 jälkeen asentaa sivuperäsinpolkimien vääntöputken (vasemman osanumero 5115260-1 ja oikean osanumero 5115260-2), jos se on lentokelpoinen.

Huomautus. Lentokelpoisuusmääräyksen määritelmän mukaisesti lentokelpoinen on sivuperäsinpolkimien uusi vääntöputki (jota ei koskaan aikaisemmin ole asennettu lentokoneeseen) tai sellainen sivuperäsinpolkimien vääntöputki, joka on hyväksytty ASI Aviation SB F406-104 osan B mukaisesti tehdyssä magneettihiukkastarkastuksessa.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2015-0159R1 korvaa määräyksen EASA2015-0159-E. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5592/15.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.