

LIIKENMINISTERIÖ  
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND  
**ILMAILUOSASTO**  
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION  
 Siltasaarenk. 12 A—00530 HELSINKI 53  
 Puh. 76 58 11 Telephone  
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams  
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-**  
**MÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS DIRECTIVE**

M 498/72

14.4.1972



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

498. M-määräys No. 498/72: Schleicher purjekoneet. Liimasaumojen tarkastus

Koskee: Schleicher purjekoneita.

Ka2, Ka2b	kaikki sarjanumerot
Ka6, K6/0, K6B, Ka6C, Ka6CR	"
Ka6B-s	sarjanumero E1
K7	kaikki sarjanumerot
K8	"
ASK-13	"

Viite: Luftfahrt-Bundesamt LTA No. 72-7.

Suoritettava: 1.6.1972 jälkeen ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet:

1. Irroita korkeusperäsin ja tarkasta kärkikaaren no. 1 ja vaneritorsion välisen liimasauma kummassakin peräsinpuolis-  
kossa. Tarkastus voidaan suorittaa esim. kynäveitsen avulla. Lisätarkastuksen voi suorittaa kuormittamalla samanai-  
kaisesti korkeusperäsimestä.
2. Mikäli löytyy virheellisiä liimasaumoja on kaari no. 1 irroitettava kokonaan ja liimattava uudestaan. Ennen liimaus-  
ta on pinnat karhennettava. Saumat on suojattava kosteutta vastaan kangassuikaleella. Tarkempia korjausohjeita voi  
tiedustella valmistajalta tai ilmailuhallituksesta.

KS/JJ/ks